

Békés, Dánfoki Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Békés

Település: Békés

Fürdőhely címe: 5630 Békés, 6929/50 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Kettős-Körös

A felszíni víz jellege: szivornya

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00401

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Békés, Dánfoki strand

A fürdővíz rövid neve: Dánfok

Az illetékes hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** (66) 540-690, (66) 795-042 – **e-mail:** nepeu@bekes.gov.hu
web: <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes>
Hivatali kapu: ANTSZDAR, KRID: 506231901

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 05. 05.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2023

Békés, Dánfoki Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.75758
Monitoring pont K-hosszúság:	21.15661
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	70 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C

Átlagos vízmélység:	100 cm
Maximum vízmélység:	170 cm
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	A kijelölt mederrészt mesterségesen elterített homok borítja, mely szükség esetén felülszórásra kerül.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: tűrhető



Békés, Dánfoki Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Ki van alakítva öltözőépület, benne női és férfi zuhanyzó, női-, férfi és akadálymentes WC kézmosóval. Hulladékgyűjtő edények ki vannak helyezve a strand területén. A vendégek részére ivóvíz minőségű vizet biztosítanak.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

A vízvédelmi hatóság adata alapján nincs csapadékvíz bevezetés.

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

igen, fennáll

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

ad hoc jellegű előfordulás

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

igen, fennáll

Védőterület leírása:

A Kettős-Körös bal oldalán Békés város területén a Dánfoki szivornya alatt 13000 m². A partszakasz rézsútos kialakítású.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A Dánfoki Szabadstrand vízminőségét a Kettős-Körös folyó vízminősége határozza meg, a vízfrissítést biztosító Dánfoki szivornya a Kettős-Körös folyó 26,68 fkm szelvényében van. A Dánfoki szabadstrand és a Kettős-Körös közötti szakaszon semmilyen bevezetés nincs.

Békés, Dánfoki Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Békés, Dánfoki Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Egyéb kiegészítő jellemzők felsorolása

Biológiai elemek minősítése mérsékelt:

- halas minősítése közepes

Fizikai-kémiai elemek minősítése kiváló:

- oxigén háztartás kiváló
- tápanyagok kiváló
- sótartalom kiváló
- savasság kiváló

Specifikus szennyezőanyagok szerinti minősítése jó.

Ökológiai minősítése mérsékelt.

Hidromorfológiai minősítése rossz.

A nyári kisvízi állapot idején a Békési duzzasztó stabil vízszintet tart, aminek egyik hatása, hogy a folyó természetes sebessége lelassul, állóvíz jellegűvé válik. A vízjárás és a meteorológiai események kedvezőtlen alakulása esetén algásodás következhet be.

Békés, Dánfoki Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei



Békés, Dánfoki Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

