

Doboz, Szanazugi Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Békés

Település: Doboz

Fürdőhely címe: Doboz, külterület 0150 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Kettős-Körös

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00402

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Doboz, Szanazugi strand

A fürdővíz rövid neve: Szanazug

Az illetékes hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** (66) 540-690, (66) 795-042 – **e-mail:** nepeu@bekes.gov.hu
web: <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes>
Hivatali kapu: ANTSZDAR, KRID: 506231901

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 05. 06.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2025

Doboz, Szanazugi Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.70187
Monitoring pont K-hosszúság:	21.26673
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	85 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C

Átlagos vízmélység:	65 cm
Maximum vízmélység:	150 cm
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	A természetes mederrészek vízszeleitől befele 15-20 m-ig homokos, majd onnan agyagos részek találhatók. A homokos részek évente rendszeresen felülszórásra kerülnek.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Doboz, Szanazugi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: Ki van alakítva díjmentesen igénybe vehető WC, kézmosó, öltöző fürke. Hulladékgyűjtő edényzetek ki vannak helyezve.

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: A vízvédelmi hatóság adata alapján nincs csapadékvíz bevezetés.

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: igen, fennáll

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: ad hoc jellegű előfordulás

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn

Védőterület leírása: A jobb parton 35+957 – 36+087 fkm közötti szakasz, a víz elérhetősége a partszakasztól lefutó jellegű, $87 \times 15 \text{ m} = 1305 \text{ m}^2$

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: A Fehér-Körös és Fekete-Körös erősen módosított, síkvidéki, kis esésű, nagy vízgyűjtő területű, a vízgyűjtő területnek csak kis része esik Magyarország területére. A folyókat érő havária, árhullám esetén korlátozások válhatnak szükségessé.

Doboz, Szanazugi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Doboz, Szanazugi Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Egyéb kiegészítő jellemzők felsorolása

Biológiai elemek minősítése mérsékelt:

- halas minősítése közepes

Fizikai-kémiai elemek minősítése kiváló:

- oxigén háztartás kiváló
- tápanyagok kiváló
- sótartalom kiváló
- savasság kiváló

Specifikus szennyezőanyagok szerinti minősítése jó.

Ökológiai minősítése mérsékelt.

Hidromorfológiai minősítése rossz.

Fürdési idényben a Békés Megyei Központi Kórház, Rehabilitáció Osztály, Tüdőbeteg részleg szennyvizét zárt aknában gyűjtik, majd fertőtlenítés után a települési szennyvíztisztító telepre szállítják. Fürdési szezon követően a befogadó a Fekete-Körös jobb part 4+080 fkm szelvénye.

Doboz, Szanazugi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei



Doboz, Szanazugi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzete

