

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása oká
Etyek I. - dolomit – külfejtéses bánya

X/1. sz. melléklet

HATÁSMÁTRIX
"Etyek I. - dolomit" külfejtéses bánya környezeti hatásfolyamatai

		HATÁSVISELŐK							Összesen:
		Talaj	Vízkeszletek		Levegő	Élővilág		Táj és épített környezet	
			Felszíni	Felszín alatti		Növény- és állatvilág	Ember		
HATÓTÉNYEZŐK	Humuszos fedőréteg letakarítása	Üzemanyagelfolyás -1		Üzemanyag-elfolyás leszivárgása -1	Porképződés, kipufogó gázok -1	Élőhely megszűnése -1	Zajhatás, porképződés -1	Művelésből kivonás, területhasználat megváltozása -1	-7/0
		Talaj kitermelése -2							
	Meddőletakarítás, deponálás	Ideiglenes meddődepónia -1						-2/0	
	Nyersanyag (dolomit) kitermelése			Üzemanyag-elfolyás leszivárgása -1	Porképződés, kipufogó gázok -1		Gazdasági értéktérmetés +1	Tájképi változás -1	-3/+1
	Robbantásos jövesztés			Robbantási maradék bemosódása -1	Nitrózus gázok -1		Zajhatás, rezgéskeltés -2	Rezgéskeltés -1	-6/0
					CO felszabadulás -1				
	Feldolgozás (törés, osztályozás)				Porképződés -1		Zajhatás, rezgéskeltés, porképződés -2		-3/0
	Termék szállítás	Üzemanyag- elfolyás -1		Üzemanyag-elfolyás leszivárgása -1	Porképződés, kipufogó gázok -2		Zajhatás, rezgéskeltés, porképződés -2	Rezgéskeltés -1	-7/0
Rekultiváció, tájrendezés	Üzemanyagelfolyás -1		Üzemanyag-elfolyás leszivárgása -1	Porképződés, kipufogó gázok -1	Új élőhely kialakítása +1	Zajhatás, porképződés -1 Esztétikai értéktérmetés +1	Esztétikai értéktérmetés +1	-4/+5	
	Talaj újrahasznosítás +2								
Összesen:		-6/+2	0/0	-5/0	-8/0	-1/+1	-8/+2	-4/+1	-32/+6

Megjegyzés: **Havária bekövetkezésekor jelentkező hatás**