

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/b.

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás
PE/KHTF/42562/2025.

Tisztelt Hatóság!

Tárgyi felülvizsgálati eljárásban benyújtott dokumentumok tekintetében alábbi kiegészítő információkat adjuk, amelyeket kérünk az eljárás során figyelembe venni.

- 1) A fejóházi tejjel és hígtrágyával szennyezett mosóvizekből a zsírfogón a tejsírt kiszűrjük, ez azonban trágyát is tartalmaz. Az így keletkezett hulladékot annak könnyebb kezelhetősége miatt a téli, hideg időszakban a zsírfogóból közvetlenül ADR minősítésű, műanyag zsákkal bélelt, és szintén ADR minősítésű hordókba kerül áttermelésre Kérelmező munkatársai által. A hordókat a hulladékot átvevő Design Kft biztosítja. A szállítást a Design Kft által megbízott és arra engedéllyel rendelkező hulladék szállító vállalkozás végzi. A hulladék HAK kódja: 02 05 02

A zsírtól megtisztított hígtrágya szivattyúval átemelésére kerül a hígtrágya tároló medencébe, majd a termőföldön hasznosítják.

- 2) A korábbi dokumentumokban említett 2 db új hígtrágya tároló medence tervezett kivitelezése során jelentős mennyiségű hulladék keletkezése nem várható. A medencék kialakításához kb. 1.600 m³ föld kitermelése szükséges, mely a tervek szerint a telephelyen hasznosul majd, a telephely mély fekvésű részeinek mintegy 20 cm magasságú feltöltésével. Az egyéb építőanyagok felhasználásából (várhatóan fólia, műanyag és/vagy fém csővezetékek) kis mennyiségű nem-veszélyes hulladék keletkezhet a vágási veszteségek formájában.
- 3) A telekhelyen üzemelő munkagépek hidraulikus rendszerének meghibásodásakor a hidraulika olaj kifolyása miatt haváriaesemény lehetséges. Tekintettel arra, hogy a telephely közlekedési útvonalai, rakodási területei szilárd burkolatúak, az esetlegesen kiömlő olajok bejutása a talajba

nem valószínű. Tömítési hibák esetén lassú, lokális szivárgások fordulhatnak elő, csatlakozások lazulása esetén néhány liter olaj kifolyása előfordulhat. Súlyos esetben, a hidraulikarendszer tömlőszakadása esetén a kiömlő hidraulikaolaj mennyisége a beépített tömlőszakadás-biztos és visszacsapó szelepek miatt korlátozott, várhatóan legfeljebb néhány tíz liter. Megfelelő karbantartási gyakorlat esetén mind a csatlakozások lazulása, mind a szakadások (törések) nagy biztonsággal megelőzhetőek. Az esetlegesen kiömlő olaj felításra kerül és az így keletkező hulladék veszélyes hulladékként kerül elszállításra.

Diósd, 2026. február 5.

Tisztelettel:

SÖVIT
KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
SÖVIT Környezetvédelmi Kft.
2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 14.
Adószám: 23055960-2-13



Naszály András
ügyvezető
Sövit Környezetvédelmi Kft.