

**Békés Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály**

Gyula
Megyeház u. 5-7.
5700

Budapest, 2026. július 13.
Ügyintéző: Tóman Lajos
E-mail: tomanl@utiber.hu
Iktatószám: 5.TIG-1344-43.774/2026.
Hivatkozási szám: BE/38/01584-5/2026
Tárgy: M44 gyorsforgalmi út, Békéscsaba-
országhatár szakasz kapcsolódó
úthálózata – **2. szakasz** előzetes
vizsgálati eljárás – **hiánypótlás**

Tisztelt Dr. Bárány Katalin Emese osztályvezető asszony!

A tárgyi eljárás kapcsán a BE/38/01584-5/2026 ügyiratszámú végzésükben ismételt hiánypótlásra hívták fel az Utiber Kft-t, melyet az alábbiakban válaszolunk meg.

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számai helyesen:

◦ Sarkad elkerülő: Sarkad 0584/13, 0663/8, 0863/10, 0890/1, 4759/14, 01001 hrsz. alatti ingatlanok esetében

A 0584/13 hrsz tévesen szerepel, a 0584/16 hrsz a helyes.

A 0663/8 hrsz tévesen szerepel, a 0663/30 hrsz a helyes.

A 0863/10 hrsz tévesen szerepel, a 0863/19 hrsz a helyes.

A 0890/1 hrsz tévesen szerepel, a 0890/6 hrsz a helyes.

A 4759/14 hrsz tévesen szerepel, a 4759/16 hrsz a helyes.

A 01001 hrsz tévesen szerepel, a (01001/2) hrsz a helyes.

◦ Sarkadkeresztúr keleti elkerülő: Sarkad 0186/1 hrsz. alatti ingatlan esetében

A 0186/1 hrsz tévesen szerepel, a 0186/6 hrsz a helyes.

◦ Sarkadkeresztúr nyugati elkerülő: Sarkadkeresztúr 0537 hrsz. alatti ingatlan esetében


A 0537 hrsz tévesen szerepel.



Vass Gábor
tervezési igazgató

Tisztelettel:

UTIBER Kft.



Tóman Lajos
osztályvezető