



# DÖMSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Tel.: 24-523-123 Fax.: 24-435-363 email: domsod@domsod.hu

Ügyiratszám: D/4992-4/2024.

**Tárgy:** a dömsödi 0388/49 hrsz-ú ingatlanra tervezett hulladéklerakó létesítésére irányuló, összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz fűződő észrevételek

**Pest Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály**

**Jánoska-Orbán Hajnalka  
környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző**

**Budapest  
Mészáros utca 58/b.  
1016**

## **Tisztelt Szakügyintéző Asszony!**

A KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. által a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál benyújtott kérelmére indult, a dömsödi 0388/49 hrsz-ú ingatlanra tervezett hulladéklerakó létesítésére irányuló, összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó hirdetményi úton közzétett dokumentációt átkintettem és az alábbi észrevételeket teszem a tisztelt Hatóságuk felé.

A kérelemben és annak mellékleteiben leírtak alapján, különös tekintettel arra, hogy a hatástanulmány is kiemeli, hogy a tervezett hulladéklerakó természetes védettség szempontjából kedvezőtlen helyen van, továbbá felhívja a figyelmet az esetleges haváriák esetén a terület és a környezetében lévő XXXIII/2-es belvíz elvezető csatorna közelsége, valamint a természetes talajvízáramlás iránya miatti kockázatokra Önkormányzatunk nem tartja elégségesnek sem a depónia, sem a csurgalékvíz tározó szigetelését. Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a településivóvíz kútjai a depóniától nyugatra, pont a talajvíz lefolyási irányában vannak, így bármilyen esetleges szennyezés, a település ivóvíz bázisának elszennyeződéshez vezethet. A dokumentációban ellenmondást fedeztünk fel, mivel a 10. oldalon a legközelebbi vízfolyás távolságát 6 km-re írja, míg a 66. oldalon már helyesen tartalmazza a két csatorna távolságát, ami 1 km-en belüli.

A hatástanulmány a csurgalékvíz kapcsán az éves átlagos csapadékmennyiséggel számol, ami megtévesztő és rossz megoldáshoz vezet, mivel nem veszi figyelembe azt a körülményt, hogy az elmúlt években vélhetően a változó éghajlati hatások miatt az év két szakaszában a csapadék több napos,



## DÖMSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Tel.: 24-523-123 Fax.: 24-435-363 email: domsod@domsod.hu

sokszor özönvízszerű esőzések formájában érkeznek, ami az elvezetés eltömődését eredményezheti, továbbá a tározó kapacitása ilyenkor elégtelen lehet, és kiönthet.

Ugyanígy kiemelni kívánjuk a területen időszakosan a felszínen is jelentkező belvizet, ami ne csak az épületekben tehet kárt, hanem egyenlőtlen terhelés esetén a talajszigetelés megsérüléséhez is vezethet.

Fel szeretnénk hívni a figyelmüket arra is a közelben található mezőgazdasági művelés alatt lévő területek, továbbá öntözőkútak miatt, valamint a fent is említett kedvezőtlen fekvés miatt is, több monitoring kút létesítését indokoltnak tartanánk, valamint a monitoring vizsgálatokat is a tervezetben szereplőnél sűrűbben kérjük elvégezni. Mivel a lakosság részéről fokozott érdeklődés övezi a kérdést, továbbá a korábbi hulladéklerakó üzemelése során a közvetlen környezetében tapasztalható hiányosságok és problémák miatt megnyugtató lenne, ha a monitoring vizsgálatok eredményeinek nyilvánosságát, azok megismerhetőségét az üzemeltető folyamatosan biztosítaná.

Szintén az éghajlati változásoknak tudható be, hogy ősszel és tavasszal rendszeresen a nagy erősségű szelek, amelyek a környék elszennyeződését okozhatja a lerakó területéről kikerülő hulladék miatt. különösen rosszak a tapasztalataink, ha a korábbi lerakó okozta ezen problémára gondolunk, mivel ott szinte folyamatosan fennállt, főként az elégtelen takarás és tömörítés elmaradása miatt. Megjegyezni kívánjuk, hogy a lerakó környezete NATURA 2000 oltalom alatt áll, és számos madár fészkelőhelyeül is szolgál. Mindezek miatt a tervezett lerakó körül minden irányból kérjük véderdő telepítését, és egyben felhívnánk a figyelmet arra, hogy a jelenleg hatályos a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 20/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdése szerint: **„A hulladéklerakó területét a lerakás - ártalmatlanítás technológiai tervével összhangban, rekultivációs terv alapján folyamatosan rekultiválni kell. A telephely területén belül, telekhatárával párhuzamosan legalább 35 m szélességű többszintes véderdősáv telepítendő.”**

Ennek a dokumentációban nyomát sem találtuk, így kérjük ennek előírását, különös tekintettel arra, hogy ezt a szabályozást a jelenleg kidolgozás alatt lévő új rendeletben is fenntartja az önkormányzat. Itt felhívjuk a figyelmet arra a tényre is, hogy ez a véderdő sáv a már létező hulladéklerakó területét is körbe kellene, hogy vegye.

A hulladéklerakóra tervezett tűzvédelmi intézkedéseket elégtelennek tartjuk, különösen a tűzesetek észlelésével kapcsolatos tervezetet. A pusztán érzékszervi észlelés korábban sem bizonyult alkalmasnak a tűzesetek idejében történő felismerésére, mivel a korábbi telepen nem egy esetben fordult elő, hogy a szomszédos Apaj településről jelezték, hogy ég a lerakó, míg a helyszínen tartózkodó alkalmazottak csak a kiérkező tűzoltóktól tudták meg. A lerakó kigyulladás pedig nem csak a levegőre jelent veszélyt, hanem az alkalmazott szigetelések, a létesítmények sérülése révén a víz és a talaj elszennyeződését is okozhatják.

További észrevételünk, hogy bár évi 51.000 tonna hulladék lerakásával számolnak, ezzel ellentmondásosnak tartjuk a napi 40-50 közötti jármű ürítését, amely, ha csak a munkanapokkal számolunk is, az átlagos terhelhetőség mellett jelentsen több hulladék beszállítását jelenti.



## DÖMSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Tel.: 24-523-123 Fax.: 24-435-363 email: domsod@domsod.hu

---

Kérjük, hogy fenti észrevételeinket az engedélyezési eljárás során figyelembe venni szíveskedjenek, hogy településünk környezete és annak elemei, természeti kincseink, és lakosaink érdeke ne szenvedjen sérelmet.

Megjegyezni kívánjuk még, hogy az új tervezett lerakó körül emellett kerítés, mivel mellette semmilyen természetes határoló elem nem található veszélyes a környéken élő vadállományra is, és a kerítést létesítését követően már több esetben kaptunk jelzést a fennakadt és elpusztult vadakról.

Egyebekben pedig jelezni kívánjuk, hogy a korábbi lakossági jelzésekkel egyezően tapasztalataink szerint is a korábbi hulladéklerakó, jelenleg átrakóként üzemelő 0388/47 és 0388/39 hrsz-ú ingatlanokon található telep működéssel kapcsolatban problémák vannak. Eszerint az üzemeltetés során a szabályok nem, vagy nem teljeskörűen kerülnek betartásra. A beérkező hulladékot nem vizsgálják meg semmilyen módon, és annak ideiglenes tárolása részben burkolat és szigetelés nélküli területen is történik. Továbbá a kerékmosók sem üzemelnek.

Ezen okokból kérjük, hogy mindezek kivizsgálása céljából hatósági ellenőrzést szíveskedjenek végezni.

Bízva segítő munkájukban, köszönettel és tisztelettel:

**dr. Bencze Zoltán**  
**jegyző**

Dömsöd, 2024. szeptember 10.