

M09-2 – Melléklet

Vízbiztosítási és szennyvíz befogadói nyilatkozat

8/B/H CM 1890 ZRT/2020



MIVÍZ

A Miskolc Csoport tagja

Bükki forrásból

2020 NOV 13.



MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

HCM 1890 HEJŐCSABAI CEMENT- ÉS MÉSZIPARI ZRT.

Miskolc, 2020. november 10.

Iktatószámunk: MIVIZ-18382-3/2020

Ügyintézőnk: Somogyi Ágnes/ *ha*

E-mail: somogyi.agnes@miviz.hu

Partnerkód: 0433943

Miskolc
Fogarasi u. 6.
3508

Tárgy: HCM 1890 Zrt. hejőcsabai telephely (Miskolc, Fogarasi u. 6. sz.) – szennyvíz befogadói nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Hivatkozva tárgyban érkezett megkeresésükre a HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Zrt. hejőcsabai telephely (Miskolc, Fogarasi u. 6. sz.) üzemeltetése közben keletkező szennyvizek elvezetésével kapcsolatos dokumentációkban foglaltak, valamint nyilvántartásunk alapján az alábbi megállapításokat tesszük:

- A Miskolc, Fogarasi u. 6. sz. alatti ingatlanon található telephely üzemeltetésével kapcsolatban Társaságunk az üzemeltető HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. részére U72200/6371-1/2015 iktatószámú vízbiztosítási és szennyvíz befogadói nyilatkozatot adott. Az üzemeltető nyilatkozata alapján a korábban kiadott befogadói nyilatkozathoz képest a telephely szennyvízelvezetésének műszaki megoldásaiban, a területén lévő szennyvíz előtisztítók működésében változás nem történt.
- Az üzemeltető tájékoztatása alapján a HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. cégadataiban 2020.11.01-től változás történt. Cégük elnevezése HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Zrt.-re változott.
- A telephely szociális ivóvízellátása társaságunk üzemeltetésben lévő a Csabavezér utcából nyíló cementgyári utcán haladó ivóvízvezetékéről, valamint a Pesti út - Bogánics utca kereszteződésében lévő ivóvízvezetékéről kiépített főmérővel ellátott DN 150 ac. bekötővezetékeken keresztül, mért módon történik. A körvezetékes belső hálózat DN 100 ac.
- A telephelyen az ipari vízigényt négy darab fűrt kútból biztosítják.
- Az ingatlanon található üzem létesítményeiben keletkezett szennyvizek belső szennyvízcsatorna hálózaton keresztül kerülnek összegyűjtésre. A telephelyen keletkező szociális szennyvíz egy része, illetve a konyhai magas zsírtartalmú szennyvíz zsírfogó aknán keresztül, míg a többi kommunális szennyvíz előtisztítás nélkül kerül bevezetésre a belső csatornahálózatba. Az ipari szennyvizek közül a laboratóriumból származó cement tartalmú szennyvíz (kb. 1 400 m³/év), a vízlágyító üzem mézsiszaptartalmú szennyvíz, valamint a gépjármű szervízből, illetve a mozdonyszín szerelő aknájából származó olajtartalmú szennyvizek (kb. 3 300 m³/év) előtisztító létesítményeken történő előtisztítás után kerülnek bevezetésre az üzemi szennyvízcsatorna hálózatba. Az összegyűjtött szennyvizek elvezetése a telephely K-i részén kiépített ø 30 b. szennyvíz bekötőcsatornákon keresztül történik, melynek befogadója Társaságunk üzemeltetésében lévő szennyvízcsatorna hálózat.
- A telephely csapadékvizei belső csapadékvíz csatornahálózaton keresztül kerülnek összegyűjtésre. Az összegyűjtött csapadékvizek befogadója a Hejő-patak, a Malomárok, valamint a nádasréti záportározó, melyek nem társaságunk üzemeltetésében állnak.

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 78. | Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 344.

Telefon: +36-46/519-300 | Fax: +36-46/519-306 | Internet: www.miviz.hu | E-mail: mivizkft@miviz.hu

Számlaszám: 10918001-00000004-06990008 | Adószám: 13546904-2-05 | Cégbiztosítási szám: 05-09-012433

- Az üzemeltető tájékoztatása alapján az ipari szennyvíz előkezelők a cementgyártási tevékenység leállítása (2010-2011. év) óta nem üzemelnek, így szennyvízkibocsátás és mintavételezés nem történt/történik. A létesítmények üzembehelyezését követően a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévente tervezett mintavétel és akkreditált laboratóriumi vizsgálat (KOlk, 10'ülepdedő anyag, SZOE, pH, szulfid, összes oldott anyag paraméterekre) az I. és II. számú mintavételi ponton elfolyó, előtisztított szennyvízből. A telephelyen jelenleg kommunális szennyvíz keletkezik: 10-16 fő dolgozó tartózkodik egy időben, munkanapokon napi 8 -12 órás munkarend mellett. Az előkezelő berendezések tisztítása, szippantása azok üzemeltetése alatt történt, 2015-2020. évek során elszállításra nem volt szükség. Az üzemeltetés alatt havária esemény nem történt.

Fentieket figyelembe véve, a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Zrt. hejőcsabai telephely (Miskolc, Fogarasi u. 6. sz.) üzemeltetése közben keletkező **szennyvizekre vonatkozó** – kiépített átadási ponton keresztüli közüzemi hálózatba való juttatásához – **befogadói nyilatkozatát Társaságunk megadja az alábbi feltételek teljesülése mellett:**

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 79. § (4) értelmében az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 63. § értelmében:

(2) A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.

(3) A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata indokolt esetekben előírhatja a közműves szennyvízmennyiség-mérő beépítését és működtetését.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott fogyasztásmérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia.

Fentiekre hivatkozva Társaságunk a közműves szennyvízmennyiség-mérő beépítését és működtetését előírja. A szennyvíz mennyiségmérő beépítésével, a mérőhely kialakításával kapcsolatosan társaságunkkal egyeztetni szükséges, illetve annak kivitelezésének megkezdése előtt a MIVIZ Kft. jóváhagyását szükséges beszerezni.

- A technológiai szennyvizek, valamint a szennyeződhető csapadékvizek előkezelés, előtisztítás nélkül a közcsatornába nem vezethetők.
- A csapadékcsatornába csak szennyezetlen csapadékvíz vezethető, abba szennyvíz bevezetése tilos.
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (5) bekezdése értelmében elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
- Az ingatlan területén keletkező, városi közüzemi csapadékcsatornába vezetett (átadott), az előtisztító berendezésről elfolyó tisztított vizek minőségi paramétereinek már az előtisztítóról való kibocsátási ponton is mindenkor meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében előírt, az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére vonatkozó küszöbértékeknek, illetve a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak.
- A Felhasználó köteles ingatlanán a vízi létesítményei, a belső vízi hálózata, valamint az előtisztító berendezési – kezelési utasításban is előírt – megfelelő műszaki állapotát

fenntartani; azok szakszerű üzemeltetéséről és folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A tisztítás során keletkező hulladékok – vonatkozó jogszabályok szerinti – ártalommentes kezelését, elhelyezését biztosítani köteles, a hulladék a közcatornába nem kerülhet.

- Az újbóli üzembehelyezést követően akkreditált laboratórium által végzett mérési eredményekkel köteles igazolni, hogy a rendeletben előírt küszöbértékeket tartósan és folyamatosan betartja. A mérési eredményekről (javasolt paraméterek: KOI_k, 10'ülepítő anyag, SZOE, pH, szulfid, összes oldott anyag) a vonatkozó előírásoknak megfelelően a MIVÍZ Kft.-t tájékoztatja.
- Az ellenőrző hatóság mellett társaságunk részére is feltétel nélkül biztosítja az átadott szennyvíz minőségvizsgálatához szükséges mintavételezés lehetőségét.
- A szennyvízkibocsátást érintő rendkívüli üzemállapot bekövetkezése, illetve az előtisztítóinak üzemzavara esetén a MIVÍZ Kft.-t (központi ügyelet tel. száma: 06-46/519-339) haladéktalanul értesíti. Amennyiben üzemzavar miatt a közcatornába vezetett vizek minősége nem elégséges, a vonatkozó rendelet szerinti küszöbértékeket, abban az esetben az hiba elhárításáig a szennyvízkibocsátást fel kell függeszteni.

Tájékoztatjuk kérelmezőt, hogy a MIVÍZ Kft. jelen nyilatkozatának kiadásával egyidejűleg az U72200/6371-1/2015 iktatószámmal kiadott nyilatkozatát visszavonja, illetve az a mai nappal érvényét veszíti.

Jelen befogadói nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Üdvözlettel:



Nyíri László
ügyvezető

Vizokai János
Szolgáltatási
és üzemeltetési igazgató