

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **VADKERT KOMSZOLG KFT.**  
6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.  
A minta jellege: **természetes fürdővíz**  
A mintavétel időpontja: **2025. 06. 23.** A minta beérkezésének időpontja: 2025. 06. 23.  
A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 06. 23. befejezése: 2025. 06. 26.  
A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Bondor Dezső  
A mintavétel módja: **akkreditált**  
A minta származási helye: **6230 Soltvadkert**  
Vadkerti tó - strandterület  
mintavétel mélysége: -30 cm

| Komponens neve                                                  | Vizsgálati<br>eredmények | Mértékegység | Vizsgálati módszer azonosító                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Szín (vizuális)                                                 | halvány sárga            |              | MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet<br>(visszavont szabvány) |
| Darabos szennyeződés                                            | nem figyelhető<br>meg    |              | vizuális megfigyelés                                     |
| Átlátszóság                                                     | -40                      | cm           | "NAH által nem akkreditált"                              |
| Habzás                                                          | nem figyelhető<br>meg    |              | vizuális megfigyelés                                     |
| Olajfolt                                                        | nem figyelhető<br>meg    |              | vizuális megfigyelés                                     |
| Hőmérséklet (helyszíni)                                         | 24,9                     | °C           | MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont<br>szabvány)       |
| pH (20 °C-on) (helyszíni)                                       | 8,57                     |              | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz                            |
| Fajlagos elektromos<br>vezetőképesség (20°C-on)<br>(helyszínen) | 333                      | µS/cm        | MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz                            |
| Oldott oxigén helyszínen                                        | 8,51                     | mg/l         | MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)                  |
| Oxigén telítettség                                              | 105,0                    | %            | MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem<br>akkreditált"         |
| Escherichia coli szám                                           | <15                      | /100 ml      | MSZ EN ISO 9308-3:2000                                   |
| Enterococcusok száma                                            | 72                       | /100 ml      | MSZ EN ISO 7899-2:2000                                   |

Melléklet: MJ2025/03458. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.  
Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.  
Megjegyzés:  
A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.  
Ezen jelentést a vizsgáólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.  
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 06. 26.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.  
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.  
Szá.: 10300000-1-1129/2024  
Adószám: 11290000-1-1129/2024  
Konkolyné Tóth, Anita  
laboratóriumvezető

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **VADKERT KOMSZOLG KFT.**

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 06. 02.** A minta beérkezésének időpontja: 2025. 06. 02.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 06. 02. befejezése: 2025. 06. 05.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Hódi László

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6230 Soltvadkert**

Vadkerti tó - strandterület

mintavétel mélysége: -30 cm

| Komponens neve                                            | Vizsgálati eredmények | Mértékegység | Vizsgálati módszer azonosító                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Szín (vizuális)                                           | halvány szürke        |              | MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány) |
| Darabos szennyeződés                                      | nem figyelhető meg    |              | vizuális megfigyelés                                  |
| Átlátszóság                                               | -28                   | cm           | "NAH által nem akkreditált"                           |
| Habzás                                                    | nem figyelhető meg    |              | vizuális megfigyelés                                  |
| Olajfolt                                                  | nem figyelhető meg    |              | vizuális megfigyelés                                  |
| Hőmérséklet (helyszíni)                                   | 23,4                  | °C           | MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)       |
| pH (20 °C-on) (helyszíni)                                 | 8,59                  |              | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz                         |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen) | 328                   | μS/cm        | MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz                         |
| Oldott oxigén helyszínen                                  | 8,60                  | mg/l         | MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)               |
| Oxigén telítettség                                        | 105,5                 | %            | MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"         |
| <i>Escherichia coli</i> szám                              | 30                    | /100 ml      | MSZ EN ISO 9308-3:2000                                |
| Enterococcusok száma                                      | 68                    | /100 ml      | MSZ EN ISO 7899-2:2000                                |

Melléklet: MJ2025/03010. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 06. 05.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.  
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.  
Szá.: 10300002-45900310  
Adószám: 11203003-20-012-012  
Konkolyné Tóth Anita  
laboratóriumvezető

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **VADKERT KOMSZOLG KFT.**

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.

A minta jellege: **felszíni víz**

A mintavétel időpontja: **2025. 05. 19.**

A minta beérkezésének időpontja: 2025. 05. 19.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 05. 19. befejezése: 2025. 05. 22.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Tusori Árpád

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: **FEHÉRTŐ Non-profit Kft.**

A minta származási helye: **6230 Soltvadkert**

Vadkerti-tó strandterület

mintavétel mélysége: -30 cm

| Komponens neve                                            | Vizsgálati eredmények      | Mértékegység | Vizsgálati módszer azonosító                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Szín (vizuális)                                           | halvány sűrke              |              | MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány) |
| Darabos szennyeződés                                      | nem figyelhető meg         |              | vizuális megfigyelés                                  |
| Átlátszóság                                               | -30                        | cm           | "NAH által nem akkreditált"                           |
| Habzás                                                    | nem figyelhető meg         |              | vizuális megfigyelés                                  |
| Olajfolt                                                  | nem figyelhető meg         |              | vizuális megfigyelés                                  |
| Szag (érzékszervi)                                        | természetes vízre jellemző |              | MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)                |
| Hőmérséklet (helyszíni)                                   | 18,2                       | °C           | MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)       |
| pH (20 °C-on) (helyszíni)                                 | 8,72                       |              | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz                         |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen) | 381                        | µS/cm        | MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz                         |
| Oldott oxigén helyszínen                                  | 9,86                       | mg/l         | MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)               |
| Oxigén telítettség                                        | 117,6                      | %            | MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"         |
| <i>Escherichia coli</i> szám                              | <15                        | /100 ml      | MSZ EN ISO 9308-3:2000                                |
| Enterococcusok száma                                      | 12                         | /100 ml      | MSZ EN ISO 7899-2:2000                                |

Melléklet: MJ2025/02650. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 05. 22.

**VIZEPSZOLG-94 KFT.**  
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.  
Szá.: 10300002-45900411-00003285  
Adószám: 11038030-2-03

Konkolyiné Tóth Anita  
laboratóriumvezető