

Laboratóriumi sorszám: 2025/03964

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **FEHÉRTŐ Non-profit Kft.**

6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 07. 14.**

A minta beérkezésének időpontja: **2025. 07. 14.**

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 07. 14. befejezése: 2025. 07. 17.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Bondor Dezső

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6413 Kunfehértó**

Kunfehértói tófürdő - móló végén

mintavétel mélysége: -30 cm

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
<i>Escherichia coli</i> szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	72	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Megjegyzés:

Melléklet: MJ2025/03964. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 07. 17.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szla.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **FEHÉRTŐ Non-profit Kft.**

6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 06. 16.**

A minta beérkezésének időpontja: 2025. 06. 16.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 06. 16. befejezése: 2025. 06. 19.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Bondor Dezső

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6413 Kunfehértó**

Kunfehértói tófürdő - móló végén

mintavétel mélysége: -30 cm

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány sárga		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Átlátszóság	-70	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Hőmérséklet (helyszíni)	25,0	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,28		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	308	μS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	10,50	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	128,9	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	144	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	78	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/03336. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 06. 19.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-0000285
Adószám: 10380302-2-00000000

Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **FEHÉRTŐ Non-profit Kft.**

6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.

A minta jellege: **felszíni víz**A mintavétel időpontja: **2025. 05. 19.**

A minta beérkezésének időpontja: 2025. 05. 19.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 05. 19. befejezése: 2025. 05. 22.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Tusori Árpád

A mintavétel módja: **akkreditált**Üzemeltető: **FEHÉRTŐ Non-profit Kft.**A minta származási helye: **6413 Kunfehértó**

Kunfehértói Tófürdő - móló végén

mintavétel mélysége: -30 cm

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány sűrke		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-30	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Hőmérséklet (helyszíni)	17,3	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,35		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	373	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	10,40	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	114,9	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	20	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/02649. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 05. 22.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Tel.: 10300002-45900411-00003285
Arószám: 11038030-2-03

Konkolyné Tóth Anikó
laboratóriumvezető