

Laboratóriumi sorszám: 2025/03965

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **VADKERT KOMSZOLG KFT.**

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 07. 14.**

A minta beérkezésének időpontja: **2025. 07. 14.**

A mintafeldolgozás kezdete: **2025. 07. 14.** befejezése: **2025. 07. 17.**

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: **Hódi László**

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6230 Soltvadkert**

Vadkerti tó - strandterület

mintavétel mélysége: **-30 cm**

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
<i>Escherichia coli</i> szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	100	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Megjegyzés:

Melléklet: MJ2025/03965. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 07. 17.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003228
Adószám: 11038030-2-03

Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **VADKERT KOMSZOLG KFT.**
6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.
A minta jellege: **természetes fürdővíz**
A mintavétel időpontja: **2025. 06. 23.** A minta beérkezésének időpontja: 2025. 06. 23.
A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 06. 23. befejezése: 2025. 06. 26.
A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Bondor Dezső
A mintavétel módja: **akkreditált**
A minta származási helye: **6230 Soltvadkert**
Vadkerti tó - strandterület
mintavétel mélysége: -30 cm

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány sárga		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-40	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Hőmérséklet (helyszíni)	24,9	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,57		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	333	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	8,51	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	105,0	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
Escherichia coli szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	72	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/03458. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.
Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.
Megjegyzés:
A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.
Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 06. 26.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.
Szá.: 10300000-1-1129/2024
Adószám: 11290000-1-1129/2024
Konkolyné Tóth, Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **VADKERT KOMSZOLG KFT.**

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 06. 02.** A minta beérkezésének időpontja: 2025. 06. 02.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 06. 02. befejezése: 2025. 06. 05.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Hódi László

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6230 Soltvadkert**

Vadkerti tó - strandterület

mintavétel mélysége: -30 cm

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány szürke		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-28	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Hőmérséklet (helyszíni)	23,4	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,59		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	328	μS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	8,60	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	105,5	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	30	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	68	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/03010. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 06. 05.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.
Szá.: 10300002-4590317
Adószám: 11203010-01-00000000
Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **VADKERT KOMSZOLG KFT.**

6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.

A minta jellege: **felszíni víz**

A mintavétel időpontja: **2025. 05. 19.**

A minta beérkezésének időpontja: 2025. 05. 19.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 05. 19. befejezése: 2025. 05. 22.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Tusori Árpád

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: **FEHÉRTŐ Non-profit Kft.**

A minta származási helye: **6230 Soltvadkert**

Vadkerti-tó strandterület

mintavétel mélysége: -30 cm

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány sűrke		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-30	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Hőmérséklet (helyszíni)	18,2	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,72		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	381	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	9,86	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	117,6	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	12	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/02650. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 05. 22.

VIZEPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

Konkolyiné Tóth Anita
laboratóriumvezető