

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **JONATHERMÁL Zrt.**

6120 Kiskunmajsa, Kőkútdűlő tanya 26.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2026. 07. 14.**

A minta beérkezésének időpontja: **2026. 07. 14.**

A mintafeldolgozás kezdete: **2026. 07. 14.** befejezése: **2026. 07. 20.**

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: **Hódi László**

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6120 Kiskunmajsa, Kőkútdűlő tanya 26.**

fürdő tó - 120 cm-es vízmélységnél

mintavétel mélysége: -30 cm

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány zöld		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-13	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,35	-	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	444	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	8,64	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	102,0	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	30	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	34	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2026/03269. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2026. 07. 20.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **JONATHERMÁL Zrt.**

6120 Kiskunmajsa, Kőkútdűlő tanya 26.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2026. 06. 16.** A minta beérkezésének időpontja: **2026. 06. 16.**

A mintafeldolgozás kezdete: **2026. 06. 16.** befejezése: **2026. 06. 19.**

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: **Hódi László**

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6120 Kiskunmajsa, Kőkútdűlő tanya 26.**

fürdő tó - 120 cm-es vízmélységet jelző táblánál

mintavétel mélysége: **-30 cm**

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány zöld		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-17	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érezkességi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Hőmérséklet (helyszíni)	21,5	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,37	-	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	597	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	9,53	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	108,1	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	50	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2026/02881. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2026. 06. 19.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-580011-00003285
Adószám: 1107030-2-03

Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **JONATHERMÁL Zrt.**

6120 Kiskunmajsa, Kőkútdűlő tanya 26.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2026. 05. 18.**

A minta beérkezésének időpontja: **2026. 05. 18.**

A mintafeldolgozás kezdete: **2026. 05. 18.** befejezése: **2026. 05. 21.**

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: **Hódi László**

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6120 Kiskunmajsa, Kőkútdűlő tanya 26.**

fürdő tó

mintavétel mélysége: **-30 cm**

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány zöld		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-24	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,17		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	792	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	0,37	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	3,9	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
Escherichia coli szám	45	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	40	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2026/02395. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2026. 05. 21.

Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető