

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00526
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 07. 30.
Minta átvétel: 2026. 07. 31.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 31.
Vizsgálat befejezése: 2026. 08. 03.
Eredmény kiadva: 2026. 08. 03.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	27,1 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,83 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nincs szokatlan változás
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	197 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 08. 03.

Iványi Mónika

Iványi Mónika
Akkreditált terület vezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00505
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 07. 27.
Minta átvétel: 2026. 07. 27.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 27.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 29.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 29.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	25,0 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,72 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	30 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	94 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 29.

Iványi Mónika

Iványi Mónika
Akkreditált terület vezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00487
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 07. 24.
Minta átvétel: 2026. 07. 24.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 24.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 27.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 27.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	24,2 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,82 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	144 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	272 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 27.

Iványi Mónika

Iványi Mónika
Akkreditált terület vezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00481
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Polgári Károly
Mintavétel: 2026. 07. 23.
Minta átvétel: 2026. 07. 24.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 24.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 27.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 27.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	25,2 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,80 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	127 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	332 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 27.

Iványi Mónika

Iványi Mónika
Akkreditált terület vezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00476
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 07. 21.
Minta átvétel: 2026. 07. 22.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 22.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 24.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 24.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	26,7 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,92 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nincs szokatlan változás
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	46 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	1391 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 24.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00359
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 07. 03.
Minta átvétel: 2026. 07. 03.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 03.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 06.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 06.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	28,0 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,92 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	<15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	61 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 06.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00358
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Polgári Károly
Mintavétel: 2026. 07. 02.
Minta átvétel: 2026. 07. 03.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 03.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 06.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 06.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	28,9 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,80 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nincs szokatlan változás
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	<15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	61 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 06.



Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00341
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 06. 30.
Minta átvétel: 2026. 06. 30.
Vizsgálat kezdete: 2026. 06. 30.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 02.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 02.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	30,2 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,87 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	<15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	1132 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 02.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00221
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 06. 03.
Minta átvétel: 2026. 06. 04.
Vizsgálat kezdete: 2026. 06. 04.
Vizsgálat befejezése: 2026. 06. 08.
Eredmény kiadva: 2026. 06. 08.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	22,8 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	1,0 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	30 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	30 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 06. 08.



Horváth Renáta
Laboratóriumvezető