

## Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand



### Alapadatok

**Vármegye:** Békés

**Település:** Gyomaendrőd

**Fürdőhely címe:** Gyomaendrőd, külterület 03/9 hrsz.

**A felszíni víz földrajzi neve:** Hármaskörös

**A felszíni víz jellege:** folyó

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00405

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Gyomaendrőd, Gyomai strand

**A fürdővíz rövid neve:** Gyomai strand

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Békés Vármegyei Kormányhivatal  
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

**Az illetékes hatóság elérhetősége:** **Tel.:** (66) 540-690, (66) 795-042 – **e-mail:** nepeu@bekes.gov.hu  
**web:** <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes>  
Hivatali kapu: ANTSZDAR, KRID: 506231901

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2008

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2021. 05. 06.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** 2025

# Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.94757
Monitoring pont K-hosszúság:	20.82589
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	70 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	20 °C

Átlagos vízmélység:	150 cm
Maximum vízmélység:	500 cm
A strand vízmélység-profilja:	sekély, beljebb hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	A természetes mederrész vízszélétől befele mintegy 15 m-ig homokos iszap, majd onnan agyagos, márgás rész található. A homokos rész szükség esetén felülszórásra kerül.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

## Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



## Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Szennyezéssel összefüggő jellemzők

#### Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Ki van alakítva öltöző, női-, férfi WC kézmosóval. Hulladékgyűjtő edényzetek ki vannak helyezve a strand területén.

#### Csapadékvíz bevezetése:

nem

#### Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

A vízvédelmi hatóság adata alapján nincs csapadékvíz bevezetés.

#### Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

igen, fennáll

#### Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

#### Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

ad hoc jellegű előfordulás

#### Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

#### Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

igen, fennáll

#### Védőterület leírása:

A bal parton Hármaskörös 77,30 – 77,35 fkm közötti szakasz mentén,  
1600 m<sup>2</sup>

#### Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A szabadstrand felett nagy távolságra vannak szennyvízkibocsátók, amelyek bevezetése igen kis valószínűséggel jut el a szabadstrand szelvényéig. Közvetlen bevezetés nincs.

## Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

#### **Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a [www.kovizig.hu](http://www.kovizig.hu) internetes felületen.

#### **Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

### Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a [www.kovizig.hu](http://www.kovizig.hu) internetes felületen.

### Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben szokásos módon közléseket tesz a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

## Egyéb kiegészítő jellemzők felsorolása

### **Biológiai elemek minősítése mérsékelt:**

- halas minősítése mérsékelt

### **Fizikai-kémiai elemek minősítése jó:**

- oxigén háztartás jó
- tápanyagok jó
- sótartalom kiváló
- savasság kiváló

### **Specifikus szennyezőanyagok szerinti minősítése nem jó:**

- réz és vegyületei
- króm és vegyületei

### **Kémiai állapot minősítése nem jó:**

- kadmium és vegyületei
- ólom és vegyületei

### **Ökológiai állapota mérsékelt.**

### **Hidromorfológiai állapota mérsékelt.**

A vízminőség alakulására döntő hatással van, hogy a fürdési idényben jellemzően duzzasztott vízszintet tartanak a víztérben, ezért kisvízi vízhozamok esetén a Hortobágy-Berettyó torkolata feletti folyószakasz állóvízi jellegűvé válhat. Emiatt számítani lehet a vízínövényzet változó intenzitású megjelenésére, és levonulására.



**Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei





## Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

