

## Gyula, Városerdei Szabadstrand



### Alapadatok

**Vármegye:** Békés

**Település:** Gyula

**Fürdőhely címe:** Gyula, külterület 0917 és 0918 hrsz.

**A felszíni víz földrajzi neve:** Fekete-Körös

**A felszíni víz jellege:** folyó

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00407

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Gyula, Városerdei strand

**A fürdővíz rövid neve:** Városerdő

---

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Békés Vármegyei Kormányhivatal  
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

**Az illetékes hatóság elérhetősége:** **Tel.:** (66) 540-690, (66) 795-042 – **e-mail:** nepeu@bekes.gov.hu  
**web:** <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes>  
Hivatali kapu: ANTSZDAR, KRID: 506231901

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2008

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2021. 05. 05.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** 2025

## Gyula, Városerdei Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.70257
Monitoring pont K-hosszúság:	21.31741
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	150 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	21,5 °C

Átlagos vízmélység:	140 cm
Maximum vízmélység:	240 cm
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	A természetes mederrész vízszélétől befele 20-25 m-ig homokos, majd onnan agyagos rész található. A homokos rész az árhullámok levonulásakor megújul.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



**Gyula, Városerdei Szabadstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:**

Ki van alakítva WC, kézmosó, öltöző fülke, hulladékgyűjtő edényzetek ki vannak helyezve.

**Csapadékvíz bevezetése:**

nem

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:**

A vízvédelmi hatóság adata alapján nincs csapadékvíz bevezetés.

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:**

igen, fennáll

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:**

vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:**

ad hoc jellegű előfordulás

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:**

nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:**

nem áll fenn

**Védőterület leírása:**

Védőterületének vízfolyás szerinti felső határa a Fekete-Körös folyó 4+720 tkm-ben kezdődik, míg alsó határa a 4+460 tkm-ben végződik, szélessége 50 m, összesen  $13000 \text{ m}^2 + 30 \times 50 \text{ m} = 1500 \text{ m}^2$  gépjármű parkoló.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:**

A Fekete-Körös erősen módosított, síkvidéki, kis esésű, nagy vízgyűjtő területű, a vízgyűjtő területnek csak kis része esik Magyarország területére. A folyót érő havária, árhullám esetén korlátozások válhatnak szükségessé.

**Gyula, Városerdei Szabadstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a [www.kovizig.hu](http://www.kovizig.hu) internetes felületen.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

**Gyula, Városerdei Szabadstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a [www.kovizig.hu](http://www.kovizig.hu) internetes felületen.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

## Egyéb kiegészítő jellemzők felsorolása

### **Biológiai elemek minősítése jó:**

- fitobentosz minősítése jó
- fitoplankton minősítése jó
- makrofiton minősítése jó
- makroszkopikus vízi gerinctelenek minősítése jó
- halas minősítése jó

### **Fizikai-kémiai elemek minősítése kiváló:**

- oxigén háztartás kiváló
- tápanyagok kiváló
- sótartalom kiváló
- savasság kiváló

### **Specifikus szennyezőanyagok szerinti minősítése nem jó:**

- réz és vegyületei
- króm és vegyületei

### **Kémiai állapot minősítése nem jó:**

- kadmium és vegyületei

Fürdési idényben a Békés Megyei Központi Kórház, Rehabilitáció Osztály, Tüdőbeteg részleg szennyvizét zárt aknában gyűjtik, majd fertőtlenítés után a települési szennyvíztisztító telepre szállítják. Fürdési szezont követően a befogadó a Fekete-Körös jobb part 4+080 fkm szelvénye.

**Gyula, Városerdei Szabadstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

