

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintasám: 1601 / 2021
A minta származása:
Monitoring kút Hrsz:054 Kút
Sajóecseg

Megrendelő neve és címe:
Ecseg-Farm Kft.
3793 Sajóecseg, - (0) 0. HRSZ: 054

Vizsgált anyag: Felszín alatti víz

Mintavevő: megrendelő

Mintavétel: 2021.05.13.

Bevétel: 2021.05.13.

Vizsgálat ideje: 2021.05.17.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgálatok

pH MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		7,11
Lúgosság MSZ 448-11:1986 5.1.		5,40 mmol/L
Összes keménység MSZ 448-21:1986	+	357 CaO mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009		63,0 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6.		0,10 mg/L
Mangán MSZ 1484-3:2006 6.	+	0,11 mg/L
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992		< 0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6		0,02 mg/L
Nitrát MSZ 1484-13:2009 5.	*	87,2 mg/L
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990		1,28 mg/l O ₂
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ EN 27888:1995		1 130 µS/cm

Jelmagyarázat: nincs jel - határértéken belüli, megfelelő érték;


(+) - határértéken túllépő érték a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet C, D, E táblázata szerint,

(*) - határértéken túllépő érték a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet A, B táblázata szerint.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Dátum: 2021.05.17.


Dr. Kiss Ádám Ferenc
Vizsgáló laboratórium vezető

Jegyzőkönyv szám 1605/2021
Mintaazonosító 1601/2021

Rudas & Karig Kft.

1. oldal

BORSODVÍZ Önkormányzati Közfizetési
Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt.
Vizsgáló Laboratórium
Miskolc, 3527 Tömösi u. 2.
3.