



Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/8852-5/2023.

JELENTÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSÉRŐL a 2001. április 4-i 2001/331/EK európai parlamenti és bizottsági ajánlás alapján

Ellenőrző hatóság	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
Ellenőrző hatóság elérhetősége	Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. Telefon: +36/22/795-145
Ellenőrzés típusa	Előre nem tervezett ellenőrzés
Utóellenőrzés	Nem
Ellenőrzési terv	FVKH KTHF hatósági ellenőrzésének terve a 2023. évben
Ellenőrzési program	Elhagyott hulladékokkal kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja	Jogsabályi előírás: 2012. évi CLXXXV. Törvény
Ellenőrzött hatósági döntés	Iktatószáma:
Ellenőrzés alá vont megnevezése	Dunaújváros MJV Önkormányzata
Ellenőrzés helye	Dunaújváros, 684 hrsz.
Ellenőrzés időpontja	2023. június 20.
Ellenőrzött tevékenység	Elhagyott hulladék
Ellenőrzésről készült hivatalos irat	Feljegyzés Iktatószáma: FE/KTF/8852-2/2023.
Ellenőrzés lényeges megállapítása	Az ingatlanon lévő hulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelése nem került igazolásra

Intézkedés	
A következő hatósági eljárás megindításának vizsgálata szükséges	Kötelezés kiadása
Jelentést készítette	Horváth Andrea

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

A főispán helyett eljáró
Dr. Petrin László
főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Gyóri Mihály
osztályvezető