



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

Iktatószám: HE/HGO/01881-1/2026.

Ügyintéző: Czinke Balázs

Telefonszám: +36 (36) 795-317

Tárgy: Hulladék besorolásának megállapítása

H A T Á R O Z A T

I. A **Lőrinci Város Önkormányzata** (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26., államháztartási egyedi azonosítója: 738749, adószáma: 15729150-2-10, képviseli: Pálincás Péter polgármester, - a továbbiakban: **Kötelezett**) tulajdonában álló **3023 Petőfibánya** külterület **0195 hrsz-ú** ingatlanon **jogellenesen elhelyezett hulladékot** a hulladékgazdálkodási jogkörében eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egysége: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a hulladékjegyzékről szóló **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] **2. melléklete** alapján az alábbiak szerint **sorolja be:**

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag

II. Az eljárás során felmerült költséget az eljáró hatóság viseli.

III. A döntés a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy

- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézészt választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételel nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

[1] A Hulladékgazdálkodási Hatóság tudomására jutott, hogy Petőfibánya és Lőrinci települések környezetében azbeszt tartalmú építési-bontási hulladék jogellenes elhelyezése történt.

[2] A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2026. május 18-án soron kívül tartott helyszíni ellenőrzésen megállapította, hogy a 3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz.-ú ingatlanon kevert építési-bontási hulladékot helyeztek el. Az ingatlanon látható hulladék mennyisége műszaki becslés alapján 10 m³.

A helyszínen nem volt fellelhető a hulladék termelőjére, korábbi birtokosára utaló adat, körülmény, egyéb információ. A helyszínen az ellenőrzés időpontjában senki sem tartózkodott.

[3] Az Elektronikus ingatlan-nyilvántartás adatai alapján a 3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a Kötelezett 1/1 tulajdoni hányadban.

[4] Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Kötelezettel szemben HE/HGO/01775-4/2026. számon hivatalból eljárást indított, melyről a Kötelezettet értesítette. Az eljárás megindításának napja 2026. május 20.

[5] A Hulladékgazdálkodási Hatóság a HE/HGO/01775-5/2026. számú végzésével nyilatkozattételre szólította fel a Kötelezettet.

A Kötelezett 2026. június 2. napján kelt nyilatkozatában az alábbiakat adta elő:

„Lőrinci Város Önkormányzata részéről fenti számú felhívásukra az alábbiakról tájékoztatom: Lőrinci és Zagyvaszántó települések belterületén az 1960-as években cementgyár épült. A cementgyártás a 2000-es évekig folyt a területen, akkoriban szálerősítésű cement gyártására (azbesztcsövek, idomok, aknák) rendelkezett engedéllyel az üzem. A gyár 2004- december 31- ig a bezárásáig többségi állami tulajdonban volt. A cementgyár termelése időszakában a gyártás során keletkezett anyag maradványok elhelyezésére a környező külterületi, elsősorban bánya gödrök vagy szeméttelep területeket használta. A Petőfibánya 0195. hrsz-ú, Lőrinci Város Önkormányzata tulajdonát képező külterületi út közvetlenül a volt homokbánya és a szeméttelep mellett elhelyezkedő ingatlan. A külterületi útként használható úttest részen hulladék anyagot nem találtunk. Az út mellett lévő „töltésen” a több évtizede zöld növényzettel (fásult füves terület) borított területen az aljnövényzet alatt pontosan önkormányzatunk által nem beazonosítható, de szemrevételezéssel korábbi gyártásból származható anyagra hasonlító „kőzet” látható. A zöld növényzet között fellelhető anyag- hogy az kő törmelék vagy esetlegesen építési anyagösszetétele nem ismert, önkormányzatunk annak összetételét megállapítani nem tudja. Tisztelettel kérjük hatóságuk közreműködését és segítségét az anyag beazonosítása tárgyában.”

[6] A Hulladékgazdálkodási Hatóság HE/HGO/01775-6/2026. számon tájékoztatta Kötelezettet, hogy a 3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz-ú ingatlanon 2026. június 2. napján helyszíni ellenőrzést tart, mely során akkreditált mintavételre is sor kerül.

[7] A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2026. június 2. napján megjelent a 3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz-ú ingatlanon, akkreditált mintavétel céljából a KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6., adószám: 12815973-2-11, akkreditációs szám: NAH-1-1002/2021) munkatársával. A mintavétel célja annak megállapítása, hogy az ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék veszélyességi jellemzőkkel bír-e.

Az akkreditált mintavételek az alábbi WGS koordinátákon történtek:

- 47.750615, 19.704645 – M/9 jelű minta
- 47.750613, 19.704665 – M/10 jelű minta
- 47.750594, 19.704689 – M/11 jelű minta
- 47.750593, 19.704780 - M/12 jelű minta
- 47.750596, 19.704863 – M/13 jelű minta

A mintavevő a helyszínen mintavételi jegyzőkönyvet készített.

[8] A hulladékról szóló **2012. évi CLXXXV. törvény** (a továbbiakban: Ht.) **63. § (1)-(2)** bekezdése alapján:

„(1) A hulladék termelője, vagy – ha az nem állapítható meg – a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja.

(2) Ha a hulladék termelője vagy birtokosa besorolási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hulladékot a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék termelőjének vagy birtokosának költségén besorolja és a hulladék megfelelő besorolását határozatban megállapítja.”

A **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2/A. § (1)** bekezdése szerint:

„(1) Az egyes hulladéktípusok veszélyességi jellemzőinek értékelésekor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. mellékletében meghatározott kritériumokat kell alkalmazni.”

A Ht. 2. § 48. pontja alapján *veszélyes hulladék*: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

[9] A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2026. június 17. napján kelt, 2026_691_vj_3 számú vizsgálati jegyzőkönyv (Mintavételi szabvány: HSG 248:2021) az alábbi megállapításokat tartalmazza:

Minta száma	Mintavételi hely	Minta típusa	Megnevezés/anyagösszetétel
2026_691_M/9	3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz., GPS koordináták: 47.750615, 19.704645	Szilárd anyagminta (építési-bontási hulladék)	Azbeszttartalmú/Azbesztcement forgács (szerpentin csoportba tartozó krizolit típusú /fehér/ azbeszt, CAS szám: 12001—29-5; amfibol csoportba tartozó krokidolit típusú /kék/ azbeszt, CAS szám: 12001—28-4 Szálgeometria: > 0,02 µm
2026_691_M/10	3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz., GPS koordináták: 47.750613, 19.704665		Azbeszttartalmú/Azbesztcement forgács (szerpentin csoportba tartozó krizolit típusú /fehér/ azbeszt, CAS szám: 12001—29-5; amfibol csoportba tartozó krokidolit típusú /kék/ azbeszt, CAS szám: 12001—28-4 Szálgeometria: > 0,02 µm
2026_691_M/11	3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz., GPS koordináták: 47.750594, 19.704689		Azbeszttartalmú/Azbesztcement forgács, iszap (szerpentin csoportba tartozó krizolit típusú /fehér/ azbeszt, CAS szám: 12001—29-5; amfibol csoportba tartozó krokidolit típusú /kék/ azbeszt, CAS szám: 12001—28-4 Szálgeometria: > 0,02 µm
2026_691_M/12	3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz., GPS koordináták: 47.750593, 19.704780		Azbeszttartalmú /iszap/ (szerpentin csoportba tartozó krizolit típusú /fehér/ azbeszt, CAS szám: 12001—29-5; amfibol csoportba tartozó krokidolit típusú /kék/ azbeszt, CAS szám: 12001—28-4 Szálgeometria: > 0,02 µm
2026_691_M/13	3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz., GPS		Azbeszttartalmú /iszap/ (szerpentin csoportba tartozó krizolit típusú /fehér/ azbeszt, CAS

	koordináták: 47.750596, 19.704863		szám: 12001—29-5; amfibol csoportba tartozó krokidolit típusú /kék/ azbeszt, CAS szám: 12001—28-4 Szálgeometria: > 0,02 µm
--	---	--	---

„Az anyagminták mintavételi pontjainak kijelölésére, a helyszíni anyagmintavételek elvégzésére a 3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz. alatti helyszínen a vizsgálatra kijelölt építési-bontási hulladékkal szennyezett területeken a Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetett összesen 5 db mintavételi ponton került sor.

A mintavétel megkezdése előtt a vizsgálandó terület/anyag műszaki tapasztalatokon alapuló helyszíni szemrevételezéssel történt. A szemrevételezés után, a biztonságos mintavételi feltételek teljesülésével, elvégzésre került a mintavétel, melynek során, a minta hermetikusan zárt, szennyeződéstől mentes mintatárolóba került.

A vizsgálati eredmények kizárólag az adott mintavételi körülmények között vett 2026_691_M/9 - 2026_691_M/13 laboratóriumi azonosító jelű összesen 5 db szilárd anyagmintára vonatkoznak.”

[10] Tekintettel arra, hogy a hulladék a Ht. 1. melléklet 7. pontja alapján: „**7. HP 7 „Rákkeltő (karcinogén)”:** Olyan hulladék, amely rákot okoz vagy növeli annak incidenciáját.” veszélyességi jellemzővel rendelkezik, a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és a 3023 Petőfibánya külterület 0195 hrsz.-ú ingatlanon **jogellenesen elhelyezett hulladékot** a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú mellékletének 17 főcsoportjába tartozó **17 06 05* (azbesztet tartalmazó építőanyag) HAK** azonosító kód alá sorolta be.

[11] Az eljárás megindításának napjára figyelemmel az ügyintézési határidő megtartott.

[12] A határozatot a Ht. 2. § 48 pontja, 63. § (1)-(2) bekezdései alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése és 2. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81.§ (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

A főispán helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

1. Lőrinci Város Önkormányzata – 357008981
2. Irattár