

# KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

☎ 06-33-504-080

@ kor-ker@kor-ker.hu

🌐 <http://www.kor-ker.hu>

Vizsgálólaboratórium: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

**A NAH által NAH-1-1002/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Bankszámla szám: 11740092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Céggjegyzék szám: 11-09-008638

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Azbeszttartalom vizsgálat

**A vizsgálati jegyzőkönyv jele:** heves\_varmegyei\_kormanyhivatal\_aa\_2026\_691\_vj\_2

**Készült:** Nyergesújfalu, 2026. június 17.

Czap Zoltán  
laboratóriumvezető

**Kör-Ker Kft.**  
2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.  
Telefon: 06 (33) 504 080  
Adószám: 12815973-2-11  
Banksz.sz.: 11740092-20007339

Czap Gergely  
ügyvezető

**Vizsgálati jegyzőkönyv jele:** heves\_varmegyei\_kormanyhivatal\_aa\_2026\_691\_vj\_2

**Mintavételi terv jele:** heves\_varmegyei\_kormanyhivatal\_aa\_2026\_691\_mt

**Megrendelő neve, címe:** Heves Vármegyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)

**Mintavétel helyszíne:** Építési, bontási hulladékkal szennyezett terület ( hrsz.)

**Mintavétel ideje:** 2026. 06. 02.

**Mintavételi szabvány:** HSG 248:2021

**Mintavétel típusa:** Akkreditált

**Mintavételt végezte:**

**Vizsgálati eredmények:**

Minta száma	Mintavételi hely	Minta típusa	Megnevezés/anyagösszetétel
2026_691_M/6	hrs., GPS koordináták: 47.751174, 19.704356	Szilárd anyagminta (építési-bontási hulladék)	<b>Azbesztmentes</b> (szál-rostmentes)
2026_691_M/7	hrs., GPS koordináták: 47.751262, 19.704271		<b>Azbesztmentes</b> (nyomokban egyéb szál-rosttartalmú, jellemző szál-rostátmérő: 5-15 µm)
2026_691_M/8	hrs., GPS koordináták: 47.751266, 19.704319		<b>Azbesztmentes</b> (egyéb szál-rosttartalmú, jellemző szál-rostátmérő: > 3 µm)

**Vizsgálatot végezte:**

**Vizsgálat időpontja:** 2026. 06. 09.

**Vizsgálati szabvány:** HSG 248:2021

**Vizsgálati eszközök:** Fáziskontraszt és polarizációs mikroszkóp (Leica DM 2700P)

**Üzemviteli és mintavételi paraméterek, megjegyzések:**

Az anyagminták mintavételi pontjainak kijelölésére, a helyszíni anyagmintavételek elvégzésére a hrsz. alatti helyszínen a vizsgálatra kijelölt építési-bontási hulladékkal szennyezett területeken a Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetett összesen 3 db mintavételi ponton került sor.

A mintavétel megkezdése előtt a vizsgálandó terület/anyag műszaki tapasztalatokon alapuló helyszíni szemrevételezése történt. A szemrevételezés után, a biztonságos mintavételi feltételek teljesülésével, elvégzésre került a mintavétel, melynek során, a minta hermetikusan zárt, szennyeződéstől mentes mintatárolóba került.

**Mintavételi eszközök:**

- kesztyű (gumikesztyű / nitrilkesztyű)
- FFP3-as szűrési fokozatú szűrővel ellátott egyszer használatos kilégzőszelepes fellégzőarcmaszk
- fogó, csipesz, mintavételi spatula, törlőkendő, speciális szálmegkötő anyag
- mintatároló

*A vizsgálati eredmények kizárólag az adott mintavételi körülmények között vett 2026\_691\_M/6 - 2026\_691\_M/8 laboratóriumi azonosító jelű összesen 3 db szilárd anyagmintára vonatkoznak.*