

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyez .

Másolatkészít szervezet neve:

Heves Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Czinke Balázs

Másolatkészít rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.2.12'

Másolatkészítési szabályzat:

A Heves Vármegyei Kormányhivatal hiteles másolatkészítésről szóló szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége:

<https://www.kormanyhivatalok.hu>

Másolatkészítés időpontja:

2026.05.20. 09:52:36

Záradék megjegyzés:

.....



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály  
Iktatószám: HE/HGO/01767-3/2026

### FELJEGYZÉS

**Az ügy tárgya:** 3024 Lőrinci, belterület 15/4 hrsz.-ú ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék

**Készült:** 2026. május 19. napján a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) hivatalos helyiségében (3300 Eger, Szövetkezet út 4.)

**Az ellenőrzés helyszíne:** 3024 Lőrinci, belterület 15/4 hrsz.-ú ingatlan

**Az ellenőrzés kezdete:** 2026. május 18. 13 óra 00 perc

**Jelen vannak:**

A Hulladékgazdálkodási Hatóság részéről:

Juhász Péter	osztályvezető
Miskolczi-Czene Boglárka	hulladékgazdálkodási szakügyintéző
Kadlok Csilla	hulladékgazdálkodási szakügyintéző
Kovács Viktória	hulladékgazdálkodási szakügyintéző

**Előzmények:**

A Hulladékgazdálkodási Hatóság tudomására jutott, hogy Petőfibánya és Lőrinci települések környezetében azbeszt tartalmú építési-bontási hulladék jogellenes elhelyezése történt.

**Az ellenőrzés során tett megállapítások:**

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2026. május 18. napján soron kívüli helyszíni ellenőrzést tartott Lőrinci város érintett területén. A helyszín Lőrinci település belterületén egy nagy kiterjedésű, összefüggő füves terület, háromszög alakban körülhatárolva, melyet egyik oldalról közvetlenül a Lőrinci, Cukorgyári út, másik két oldalról lakó ingatlanok, valamint sűrűn benőtt fás, bokros terület határol. A Cukorgyári útról gépjárművel, valamint gyalogosan is könnyen megközelíthető az adott terület.

Az ellenőrzés időpontjában borús, hideg, szitáló csapadékkal kísért időjárási körülmény volt jellemző, szállópor-képződés a helyszínen nem volt tapasztalható.

A körülhatárolt helyszín egy részén a környező területtől szemmel láthatóan eltérő talajszerkezet volt tapasztalható. Ezen a részen a talaj földes, kopár jellegű, növényzet minimális mértékben nőtt, vagy elszáradt. (1-2. kép)

A helyszínen rögzített GPS koordináták által körülhatárolt terület megközelítőleg 887 m<sup>2</sup> nagyságú, amely a Lőrinci, belterület 15/4 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. Az érintett területen a talajszinttel egy síkban, a talajba beágyazódva építési-bontási hulladék található, egyes részeken a talajba csak részben besüllyedve különböző méretű és formájú csődarabok fellelhetők. A szemmel látható, földfelszín fölött megtalálható hulladék mennyisége műszaki becslés alapján kb. 3 m<sup>3</sup> mennyiségű 17 09 04 HAK kód besorolású „kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól”. (3-4. kép)



1.kép



2.kép




3. kép



4. kép

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által a 3024 Lőrinci, belterület 15/4 hrsz.-ú ingatlanon rögzített GPS koordináták (WGS'84 vetületi rendszer) (1-2. ábra):

47.763009	19.672479
47.763269	19.672320
47.763383	19.672504
47.763032	19.672871



1. ábra



2. ábra

Az Elektronikus ingatlan-nyilvántartás adatai alapján a fenti ingatlan tulajdonosa Lőrinci Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban.

Ez a feljegyzés 4 oldal terjedelmű és 1 példányban készült.

**A helyszíni ellenőrzésről (18 darab) digitális fényképfelvétel készült, melyek eredetiben a Hulladékgazdálkodási Hatóság belső hálózatán rendelkezésre állnak.** / A helyszíni ellenőrzésről digitális fényképfelvételek nem készültek. \*

Az ellenőrzés vége: 14 óra 00 perc




Juhász Péter  
osztályvezető

Miskolczi-Czene Boglárka  
hulladékgazdálkodási szakügyintéző



Kovács Viktória  
hulladékgazdálkodási szakügyintéző



Kadlok Csilla  
hulladékgazdálkodási szakügyintéző

\*megfelelő rész aláhúzendó