

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	1

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |  | Azonnal<br>javítani                 | Javítás szükséges        | Javítás nem<br>szükséges            |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>2.1. Konténer test állapota</b>           |                                     |                          |                                     |
| • a konténer test lemezborítása              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucsok                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>2.2. Felső (töltő) ajtó állapota</b>      |                                     |                          |                                     |
| • tömítések                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota</b>       |                                     |                          |                                     |
| • tömítések                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • zárszerkezetek                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>2.4. Konténer festésének állapota</b>     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>3. Konténeren lévő jelölések állapota</b> |                                     |                          |                                     |
| • adattábla                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	2

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	3

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	4

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	5

1. Konténer tisztasága

Megfelelő ☒Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

2.1. Konténer test állapota

- a konténertest lemezborítása
- villazsebek/villapapucskok
- emelőcsapok
- billentő horog

Azonnal  
javítani

Javítás szükséges

Javítás nem  
szükséges
☐  
☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐  
☐
☒  
☒  
☒  
☒

2.2. Felső (töltő) ajtó állapota

- tömítések
- lakatfűl
- zsanérok
- ajtólemez

☐  
☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐  
☐
☒  
☒  
☒  
☒

2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota

- tömítések
- zárszerkezetek
- zsanérok
- ajtólemez

☐  
☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐  
☐
☒  
☒  
☒  
☒

2.4. Konténer festésének állapota

☐☐☒

3. Konténeren lévő jelölések állapota

- adattábla
- ADR bárca
- narancssárga tábla (ADR)
- veszélyt jelölő címke

☐  
☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐  
☐
☒  
☒  
☒  
☒

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	6

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap




ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	

1. Konténer tisztasága	Megfelelő <input checked="" type="checkbox"/>	Nem megfelelő <input type="checkbox"/>
2. Konténer műszaki állapota		
	Azonnal javítani	Javítás szükséges
		Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota		
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota		
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota		
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota		
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	8

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára



## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	9

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	10

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---




---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	11

1. Konténer tisztasága	Megfelelő <input checked="" type="checkbox"/>	Nem megfelelő <input type="checkbox"/>
2. Konténer műszaki állapota		
	Azonnal javítani	Javítás szükséges
		Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota		
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota		
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota		
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota		
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap


ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás

ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	12

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal<br>javítani      | Javítás szükséges        | Javítás nem<br>szükséges            |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucskok          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	13

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	14

1. Konténer tisztasága	Megfelelő <input checked="" type="checkbox"/>	Nem megfelelő <input type="checkbox"/>
2. Konténer műszaki állapota		
	Azonnal javítani	Javítás szükséges
		Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota		
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota		
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota		
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota		
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	15

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal javítani         | Javítás szükséges        | Javítás nem szükséges               |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucskok          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	16

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal javítani         | Javítás szükséges        | Javítás nem szükséges               |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucsok           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---




---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára



## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	17

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal javítani         | Javítás szükséges        | Javítás nem szükséges               |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucsok           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	18

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	19

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	20

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal<br>javítani                 | Javítás szükséges        | Javítás nem<br>szükséges            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                                     |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucskok          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                                     |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                                     |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                                     |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	21

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal<br>javítani      | Javítás szükséges        | Javítás nem<br>szükséges            |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucsok           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap

.....  


ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás

.....  


ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	22

1. Konténer tisztasága

Megfelelő ☒Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Heilenbach Klára

Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	23

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
--	------------------	-------------------	-----------------------

2.1. Konténer test állapota

• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2. Felső (töltő) ajtó állapota

• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota

• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.4. Konténer festésének állapota ☐ ☐ ☒

3. Konténeren lévő jelölések állapota

• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	241

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára



Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	25

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	26

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	27

1. Konténer tisztasága

Megfelelő ☒Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap


ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás

ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	28

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
--	------------------	-------------------	-----------------------

2.1. Konténer test állapota

- a konténertest lemezborítása ☒ *lepusztos* ☐
- villazsebek/villapapucsek ☐ ☐
- emelőcsapok ☐ ☐
- billentő horog ☐ ☐

2.2. Felső (töltő) ajtó állapota

- tömítések ☒ ☐ ☐
- lakatfűl ☐ ☐ ☐
- zsanérok ☐ ☐ ☐
- ajtólemez ☐ ☐ ☐

2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota

- tömítések ☒ ☐ ☐
- zárszerkezetek ☐ ☐ ☐
- zsanérok ☐ ☐ ☐
- ajtólemez ☐ ☐ ☐

2.4. Konténer festésének állapota ☐ ☐ ☒

3. Konténeren lévő jelölések állapota

- adattábla ☐ ☐ ☒
- ADR bárca ☐ ☐ ☒
- narancssárga tábla (ADR) ☐ ☐ ☒
- veszélyt jelölő címke ☐ ☐ ☒

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

2025. év március hó 26.nap

*Pelikán Tamás*

ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás

*Hellenbach Klára*

ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	29

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal javítani         | Javítás szükséges        | Javítás nem szükséges               |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucskok          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	30

1. Konténer tisztasága	Megfelelő <input checked="" type="checkbox"/>	Nem megfelelő <input type="checkbox"/>	
2. Konténer műszaki állapota			
	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	31

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |  | Azonnal<br>javítani                 | Javítás szükséges        | Javítás nem<br>szükséges            |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>2.1. Konténer test állapota</b>           |                                     |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucskok                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>2.2. Felső (töltő) ajtó állapota</b>      |                                     |                          |                                     |
| • tömítések                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota</b>       |                                     |                          |                                     |
| • tömítések                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| • zárszerkezetek                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>2.4. Konténer festésének állapota</b>     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>3. Konténeren lévő jelölések állapota</b> |                                     |                          |                                     |
| • adattábla                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	32

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal javítani         | Javítás szükséges        | Javítás nem szükséges               |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucskok          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára



## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	33

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	34

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal javítani         | Javítás szükséges        | Javítás nem szükséges               |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucsek           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	35

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	36

1. Konténer tisztasága	Megfelelő <input checked="" type="checkbox"/>	Nem megfelelő <input type="checkbox"/>	
2. Konténer műszaki állapota			
	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemezek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	37

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---

---

---

---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	38

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	39

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	40

1. Konténer tisztasága

Megfelelő ☒

Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

Azonnal javítani

Javítás szükséges

Javítás nem szükséges

2.1. Konténer test állapota

a konténertest lemezborítása

□

□

☒

villazsebek/villapapucskok

□

□

☒

emelőcsapok

□

□

☒

billentő horog

□

□

☒

2.2. Felső (töltő) ajtó állapota

tömítések

□

□

☒

lakatfűl

□

□

☒

zsanérok

□

□

☒

ajtólemez

□

□

☒

2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota

tömítések

□

□

☒

zárszerkezetek

□

□

☒

zsanérok

□

□

☒

ajtólemez

□

□

☒

2.4. Konténer festésének állapota

□

□

☒

3. Konténeren lévő jelölések állapota

adattábla

□

□

☒

ADR bárca

□

□

☒

narancssárga tábla (ADR)

□

□

☒

veszélyt jelölő címke

□

□

☒

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára



## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	41

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucskok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	42

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
--	------------------	-------------------	-----------------------

2.1. Konténer test állapota

- a konténertest lemezborítása ☐ ☐ ☒
- villazsebek/villapapucsek ☐ ☐ ☒
- emelőcsapok ☐ ☐ ☒
- billentő horog ☐ ☐ ☒

2.2. Felső (töltő) ajtó állapota

- tömítések ☐ ☐ ☒
- lakatfűl ☐ ☐ ☒
- zsanérok ☐ ☐ ☒
- ajtólemez ☐ ☐ ☒

2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota

- tömítések ☐ ☐ ☒
- zárszerkezetek ☐ ☐ ☒
- zsanérok ☐ ☐ ☒
- ajtólemez ☐ ☐ ☒

2.4. Konténer festésének állapota ☐ ☐ ☒

3. Konténeren lévő jelölések állapota


- adattábla ☐ ☐ ☒
- ADR bárca ☐ ☐ ☒
- narancssárga tábla (ADR) ☐ ☐ ☒
- veszélyt jelölő címke ☐ ☐ ☒

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	43

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal<br>javítani      | Javítás szükséges        | Javítás nem<br>szükséges            |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucsok           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemezek                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	44

1. Konténer tisztasága

Megfelelő ☒Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

	Azonnal javítani	Javítás szükséges	Javítás nem szükséges
2.1. Konténer test állapota			
• a konténertest lemezborítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• villazsebek/villapapucsok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• emelőcsapok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• billentő horog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Felső (töltő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• lakatfűl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota			
• tömítések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zárszerkezetek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• zsanérok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ajtólemez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Konténer festésének állapota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Konténeren lévő jelölések állapota			
• adattábla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ADR bárca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• narancssárga tábla (ADR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• veszélyt jelölő címke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---



---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:

Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:

Hellenbach Klára

Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	45

1. Konténer tisztasága

Megfelelő ☒

Nem megfelelő ☐

2. Konténer műszaki állapota

Azonnal javítani

Javítás szükséges

Javítás nem szükséges

2.1. Konténer test állapota

a konténertest lemezborítása

villazsebek/villapapucskok

emelőcsapok

billentő horog

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

2.2. Felső (töltő) ajtó állapota

tömítések

lakatfűl

zsanérok

ajtólemezek

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota

tömítések

zárszerkezetek

zsanérok

ajtólemezek

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

2.4. Konténer festésének állapota

☐

☐

☒

3. Konténeren lévő jelölések állapota

adattábla

ADR bárca

narancssárga tábla (ADR)

veszélyt jelölő címke

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára

## Konténer ellenőrzési lap

A konténer megnevezése:	Azonosító száma:
BK2-es zárt ömlesztett áru konténer	201

1. Konténer tisztasága Megfelelő ☒ Nem megfelelő ☐
2. Konténer műszaki állapota
- |                                       | Azonnal<br>javítani      | Javítás szükséges        | Javítás nem<br>szükséges            |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Konténer test állapota           |                          |                          |                                     |
| • a konténertest lemezborítása        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • villazsebek/villapapucsok           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • emelőcsapok                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • billentő horog                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2. Felső (töltő) ajtó állapota      |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • lakatfűl                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.3. Alsó (ürítő) ajtó állapota       |                          |                          |                                     |
| • tömítések                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zárszerkezetek                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • zsanérok                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ajtólemez                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4. Konténer festésének állapota     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Konténeren lévő jelölések állapota |                          |                          |                                     |
| • adattábla                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • ADR bárca                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • narancssárga tábla (ADR)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • veszélyt jelölő címke               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Megjegyzés: (az észlelt hibák részletezése):

---



---




---



---

2025. év március hó 26.nap



ellenőrzést végezte:  
Pelikán Tamás



ellenőrzést végezte:  
Hellenbach Klára