

# **HIDRAZIN** Vegyipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1151 Budapest, Kert köz 9. fszt. 3

Telefonszám: +0 36 20 970 8659

Email : hidrazinkft@indamail.hu

Richter Gedeon Nyrt.

1103 Budapest Gyömrői út 19-21.

Központi hulladékgyűjtő

Kont 001/2025

202. számú ömlesztett áru konténer

Időszakos, környezetvédelmi célú szerkezet és tömörségvizsgálata.



Gyártási szám : 202

Gyártás időpontja : nem ismert

Vizsgálat időpontja :2025. 03. 25.

1151 Budapest, Kert köz 9. fszt. 3

Telefonszám: +0 36 20 970 8659

Email : hidrazinkft@indamail.hu

Kont 001/2025

**Ömlesztett áru konténer  
környezetvédelmi célú szerkezetvizsgálata**

**A jegyzőkönyv sorszáma: 01 / 2025**

**A jegyzőkönyv 7 számozott oldalt tartalmaz.**

**1. A vizsgálandó, tisztított konténer leírása:**

Az Reflex Kft. tulajdonában lévő, UN 3249, és 202 gyártási számú, 5,7 m<sup>3</sup> térfogatú ömlesztett áru konténer.



**2. A vizsgálat menete:**

- A vizsgálatot megrendelte : - Richter Gedeon Nyrt.
- vizsgálati módszerek : - Vízbehatólasos szivárgás vizsgálat  
- Tömörségvizsgálat vízfeltöltéssel és a fenéklemez falvastagság mérése

3. A vizsgálatot végző csoport személyi állománya:

- A Csoport vezetője : Basa József tartályvizsgáló (49B-2/2009)
- A Csoport tagjai : Turcsányi Ferenc tartálytisztító (4/TT-55/2018)  
Hanzel Róbert betanított munkás

4. A vizsgálatok során használt anyagok, eszközök:

- tömlők
- Kéziszerszámok
- Honda magasnyomású mosó
- Dolgozóknak kiadott egyéni védőeszközök, szükség szerint. (munkavédelmi sisak, védőszemüvegek, kesztyűk,)
- Dräger X am 2500 gázérzékelő műszer
- mérőszalag
- General Electric Wm2 uh falvastagságmérő
- 01Y50J 5Mhz vizsgálófej



## Vízbehatolásos szivárgás vizsgálat

### 1. A vizsgálat leírása:

A vizsgálat elvégzése során a tiszta, konténert és annak ajtóit, gumi szigeteléseit ellenőriztük. A nyílásokat lezártuk.

A konténer tetejére esőztető szórófejet helyeztünk és két órán keresztül a konténert folyó vízzel locsoltuk. A vizsgálati idő elteltével az öntözővizet elzártuk. A konténer külső felületéről a vizet préslevegő segítségével lefúvattuk. A konténer felső nyílásait kinyitottuk.

### 2. A vizsgálat időtartama:


vizsgálat kezdete	:2025. 03. 25.	09:30
vizsgálat vége	: 2025. 03. 25.	12:00

### 3. Vizsgálat értékelése:

A konténer belsejében folyadékot, vízbefolyás nyomot nem találtunk.

**A konténer a vízbehatolásos szivárgásvizsgálaton megfelelt.**

### 4. Fényképmelléklet:







## Tömörésgvizsgálat vízfeltöltéssel és a fenéklemez falvastagság-mérése.

### 1. A vizsgálat leírása:

A vizsgálat elvégzése során a tiszta, konténerbe 400 l vizet töltöttünk. A 400 l víz a konténert 118 mm magassáig töltötte meg.

A hullámszint csillapodását követően a folyadékszintet meg jelöltük. A részlegesen feltöltött konténert állni hagytuk.

Két óra elteltével ellenőriztük a folyadékszintet. Folyadékszint csökkenést, a konténer körül elfolyást nem tapasztaltunk.

A konténert felemeltük, a fenéklemezt szemrevételeztük. Csurgást, csöpögést nem találtunk. Öt pontonon elvégeztük a fenéklemez falvastagság mérését. A kapott értékek 2,8 és 3 mm között változtak. Korrózió nyomai nem láthatók.

### 2. A vizsgálat időtartama:

vizsgálat kezdete :2025. 03. 25. 12:10

vizsgálat vége : 2025. 03. 25. 14:30

### 3. Vizsgálat értékelése:

A részlegesen feltöltött konténerből víz elfolyást nem találtunk. A fenéklemez jó állapotú, nem korrodált.

**A konténer a vízfeltöltéses szivárgásvizsgálaton megfelelt.**

### 4. Fényképmelléklet:







## Vizsgálati Jelentés.


Az Reflex Kft. tulajdonában lévő, UN 3249, és 202 gyártási számú, 5,7 m<sup>3</sup> térfogatú ömlesztett áru konténer környezetvédelmi célú szerkezetvizsgálatát elvégeztünk.

ÖMLESZTETT ÁRU KONTÉNER JÓVÁHAGYÁSA			
<del>XXX</del> UN szám: 3249			
Rendelet: ISO 1496-4:1991; ADR		Engedély: V-S-003/00424-30/2013	
Típus: BK2 - 696.90		Azonosító szám: <del>XXX</del> 202	
Üzemeltető/tulajdonos: REFLEX Kft.		Gyártó: REFLEX Kft - Unitherm BT	
Gyártási ideje:	év	hónap	Időszakos vizsgálat:
Max. teljes tömeg:	5600 kg		
Megengedett halmazterhelés:	0 kg		
Maximális térfogat:	5,7 m <sup>3</sup>		

- A konténer a Vízbekatolásos szivárgásvizsgálaton megfelelt.
- A konténer a vízfeltöltéssel végzett tömörségvizsgálaton és a fenéklemez falvastagság-mérésén megfelelt.

Az Reflex Kft. tulajdonában lévő, UN 3249, és 202 gyártási számú konténer környezetvédelmi szempontból, további használatra alkalmas. A konténer jelen állapotában a benne tárolt mérgező, környezetre ártalmas, veszélyes anyagok szabadba kerülése nem várható.

Budapest 2025. 03.26.



Tóbi Rita

Hidrazin Kft. ügyvezető

**Hidrazin Kft.**

1151 Bp., Kert köz 9. fsz. 3.  
Adószám: 13394745-2-42



Basa József

A vizsgálatot végző csoport vezetője