







**5.E melléklet: Tartályok és vezetékek a Váci Gyár területén**

Duna-Dráva Cement Kft., Váci Gyár

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 2020

M = 1 : 3 000

**Jelmagyarázat**

- |  |  |
|--|--|
|  Pakura vezeték             |  Olajtartály  |
|  Pakura cirkulációs vezeték |  Épület       |
|  Pakura akna                |  Burkolat, út |

